

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	ОК
Передняя левая дверь:	ОВ
Задняя левая дверь:	ОВ
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	ОВ
Задний бампер:	Ц
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	ОК
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	Ц
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

Многочисленные повреждения кузова а/м.
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Не горят- габариты задние, внутреннее освещение. Заменить- шаровые опоры, люфт правого рулевого наконечника, пыльники внутр. шрусов. Течь поддона ДВС, запотевание сальника коленвала, течь поддона ДВС, следы масла внутр. прав. ШРУС. Трещины тормоз. шлангах. Течь масла передней части справа ДВС. Замок водит двери не работает, ЦЗ тоже. Задние двери не открываются. Накладка вод. двери отваливается. ДВС при запуске долго запускается, стучит. Отсутствует водит. динамик. Лючок бензобака не открывается. Щуп ДВС сухой не закреплен. ОЖ-ниже минимума. Жидкость ГУР минимум. На клап. крышке следы масла. Обломаны лопасти вентилятора охлаждения ДВС. Обломаны подкрылки. Люфт заднего правого ступичного подшипника. Не закреплены брызговики. Болтается бампер, отсутствует заглушка пер. бампера. Крылья корродированы. Ошибки считать не удалось. ПТК-11 ЗТК-7
--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да

Дубликат ПТС

--