

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	К
Передняя левая дверь:	К
Задняя левая дверь:	К
Заднее левое крыло:	К
Порог левый:	К
Задняя дверь / багажник:	К
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	К
Задняя правая дверь:	К
Передняя правая дверь:	К
Переднее правое крыло:	К
Порог правый:	К
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

Примечание:

1. ПТС - оригинал; 2. Владелец - 1 (последнее поле РОЛЬФ)

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Габариты не работают; 2. Подсветка не работает; 3. Ветровое стекло - трещина; 4. Не работает центральный замок на првой пассажирской двери; 5. Передний правый стеклоподъемник не работает; 6. Обивка дверей - механическое повреждение обшивок; 7. Кондиционер - не работает; 8. Домкрата, инструмента нет; 9. Заклинил замок правой передней двери, дверь не открывается; 10. Подушки ДВС - отслоение резины; 11. Номер ДВС коррозионный (A15MF ?30376V); 12. Зажаты задние тормоза, плохо крутятся колеса; 13. Износ резинок стоек стабилизатора; 14. Рулевая рейка - люфт; 15. Задние сайлентблоки рычагов - износ, разрывы; 15. Сайлентблоки задней балки -отслоение; 16. Выхлопная система- отсутствует штатное крепление; 17. Пороги -сквозная коррозия;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет