

**Примечание:**

Повреждения – внешне мелкие сколы, притерт ПБ снизу (видно только на подъемнике), деформированы и покрыты коррозией крепления усилителя заднего бампера, задняя панель целая Окрас – без окраса по железу, задний бампер

**Технический осмотр**

**Примечание:**

ОЖ - доливать и диагностировать  
торм. жидкость - доливать и диагностировать  
ППД - менять  
передние амортизаторы - менять  
ЗТД - менять  
сцепление вкл в самом конце - диагностировать  
надрывы и трещины передних с/блоков  
втулки и стойки переднего СПУ - менять  
негерметичность правого внутреннего пыльника ШРУС  
тормозные трубки/шланги - коррозия  
задние лонжероны и панель кузова - деформированы (ДТП)  
коррозия топливного бака и топливопроводов

**Безопасность**

| Название                 | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен             | Да       |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да       |
| Дубликат ПТС             |          |