

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	легкий деффект
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: СРЕДНЯЯ
2. ПТС: Дубль
3. Владельцы: 5
4. Кол-во свободных полей:4
5. Гарантия:- нет
6. Сервиса: - да
7. Кол-во ключей: 2 ключа
8. Прохождение ТО (отметки): - да
9. Программа импортера: нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
11. Покраски и работы: Вся правая сторона
12. Повреждения:- НЕТ
13. Диагностика: диски тормозные, износ втулки стабилизатора, растрескивание приводного ремня, нестабильная работа ДВС

3. Технический осмотр

Примечание:

--

Диагностика: 1. Передняя часть: износ втулок стабилизатора; 2. Ошибки B1412, B1424-датчик солнца; 3. Передние тормозные диски-износ; 4. Задние тормозные колодки-износ; 5. Приводные ремни-растрескивание; 6. Следы подтекания антифриза; 7. Не стабильная работа ДВС (диагностика/ремонт)

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да