

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

--

3. Технический осмотр

Примечание:

Заменить ветровое стекло; Не работает личинка вод. двери; Слабо холодит система вентиляции/отопителя; Уровень охл. жидкости min; Заменить заднюю подушку ДВС; Зарядить АКБ; Горит значок SRS на приборной панели; Сканер не соединяется с а/м; Передние ступичные подшипники -правый перекаты; Передние тормозные колодки 90%; Износ передних тормозных дисков; Задние тормозные колодки 100%; Коррозия на задних тормозных дисках; Передние стойка левая люфт;
--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да

ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	