

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	ОВ
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	О
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

Отсутствует заглушка на заднем бампере. Сильно изношен руль.
--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

лобовое и задние стекла сильно затерты, замена форсунок омывателя, не горит : передний правый габарит , 2 подсветки номера, правый стоп-сигнал, 1 лампа доп-стопа, замена сцепления, масла в ДВС минимум, замена масла ГУР, течь насоса ГУР, течь клапанной крышки, замена АКБ, рекомендуется замена ремня ГРМ, рекомендуется ТО, ошибка по CAN не удаляется ( углубленная диагностика), замена ЗТД, обслуживание суппортов, замена радиатора АС, люфт правой рулевой тяги, замена сайлентблоков задних рычагов
---

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да