

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	ЦО
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	В
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	Ц
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	ЦО
Задняя правая дверь:	ЦО
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	Ц
Порог правый:	В
Капот:	
Передний бампер:	ЦП
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

Фонарь левый - замена. Многочисленные повр кузова а/м.
--

## Технический осмотр

### Примечание:

Не горит лампа подсветки гос. номера Плафон освещения салона не работает. А/с не холодит (требуется диагностика) Замена приводных ремней Замена АКБ ДВС снизу и сбоку весь в масле Течь антифриза АКПП в масле по стыку ДВС и АКПП и с левой стороны. Постоянные ошибки по работе ДВС и катализаторов ОГ Люфт правой стойки стабилизатора Люфт рулевой рейки Течь поддона ДВС Течь сальника коленвала Течь КПП, раздатки
---

## Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да

Дубликат ПТС

--