

**Салон:**

Имеются загрязнения в салоне.

**Примечание:**

\* ПТС дубликат (потерял) \* Кол-во хозяев 1 \* Кол-во ключей 2 + 2 от блокировки \* Комплектация: тренд, 2 эсп, электрорегулировка зеркал, кондиционер, магнитола, центральный замок \* Дополнительно: блокировка КПП \* Окрасы: без окраса \* Повреждения: многочисленная коррозия по кузову, вмятины на зад прав двери и крыле (требуют ремонта), вмятины с царапинами на капоте, вмятина на прав пороге, трещина на зад бампере, сколы на капоте и лоб стекле, не окрашен лючок бензобака, треснуто лев зеркало \*

**3. Технический осмотр**

**Примечание:**

Замечания по КД: 1. разбито левое зеркало зад вида 2. разбит пластик левого зеркала 3. не горит правая фара ближнего света 4. плохо опускаются боковые стекла спереди 5. разрушение тормозного диска (эксплуатация запрещена) 6. ДВС в масле с права 7. сгнил.прогорел резонатор 8. отслоение зад.салентблоков продольных рычагов 9. отслоение зад.салентблоков поперечных малых рычагов 10. отслоение зад.салентблоков больших поперечных рычагов 11. требуется замена зад тормозных дисков и колодок 12. доступ под капот не возможен 13. не горит лев.подсветка номера \*

**4. Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да