

### Примечание:

2012г. 2,0 акпп, Тип привода: Передний, 150 л/с, 1 владелец, 2 ключ  
ПТС оригинал, 1 собственник, покупали в Независимости, То частично.  
Комплектация: передний привод, механика, кондиционер  
Кузов: надо ремонтировать задний бампер, правые двери.  
Окрас: капот, левое переднее крыло, левая передняя дверь

## Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика:  
Дефекты: Запчасти: Повреждение:  
Двигатель и подкапотное пространство Масло ДВС Рекомендуется замена  
Двигатель и подкапотное пространство Ремень приводной Рекомендуется замена  
Зеркало заднего вида боковое левое Зеркало боковое заднего вида в сборе Разбито  
Периодичность ТО/Доп оборудование/прочие элементы Форсунка омывателя фар левая Не функционирует  
Двигатель и подкапотное пространство Клапан фаз газораспределения Течь масла  
Двигатель и подкапотное пространство Крышка двигателя передняя Течь масла  
Двигатель и подкапотное пространство Передний каталитич. нейтрализатор Требуется замены  
Рулевое управление/подвеска/шасси Подшипник ступицы (правая сторона) Требуется замены  
Тормозная система Тормозные диски (задние) Требуется замены  
Тормозная система Тормозные колодки (задние) Требуется замены  
Двигатель и подкапотное пространство ТНВД Течь масла  
Рулевое управление/подвеска/шасси Сайлентблоки передних рычагов Требуется замены  
Периодичность ТО/Доп оборудование/прочие элементы Декоративная крышка ДВС Отсутствует  
Стекло Стекло ветровое(лобовое) Треснут не критично(не требует замены детали)  
Бампер задний Бампер Разбито  
Бампер передний Бампер Разбито  
Дверь багажная (пятая) Дверь Вмятина 7-25см  
Дверь передняя правая Дверь Вмятина критическая (требуется ремонта,замена)  
Дверь задняя правая Дверь Вмятина 7-25см

## Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	