

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

1. Комплектация: гур, кондиционер, подогревы сидений 2. ПТС: оригинал 3. Владельцы: 1 владельца 4. Кол-во свободных полей: 2 5. Гарантия: нет 6. Сервиса: да 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки):- 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС - 11. Покраски и работы: - 12. Повреждения: - 13. Диагностика: износ сайлентблоков задней подвески
--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: 1. Передняя часть:рулевая рейка- не значительное запотевание пыльников; 2. Задняя часть: отслоение сайлентблоков левого продольного и латерных рычагов;
--

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет