

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	ВЦ
Заднее левое крыло:	Ц
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	ПЦ
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	В
Задняя правая дверь:	В
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	ОВ
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	Ц
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

Многочисленные повреждения кузова а/м.
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Не работает мультируль. Не работают кондиционер. Грязный салон. Левая подсветка номера и левый ближний свет не работают. Жидкость в CVT выше нормы, требуется замена. Сломаны датчики заднего пактроника. Трещины на лобовом стекле. Не работает омыватель фар. Отломана ручка открывания капота (из салона). Очень грязный салон, есть повреждения. Сломан механизм лючка бензобака (в салоне). Нет домкрата. Засорены радиаторы. Течь клапанной крышки. ДВС грязный, есть следы антифриза. Течь шлнга ГУР. Люфт шаровой правого переднего рычага. Требуется замена передних и задних тормозных дисков и задних колодок. Люфт правой передней стойки стабилизатора. Поврежден пыльник внутреннего ШРУСА правой передней полуоси. Подтекание крышки ГРМ. Есть ошибки.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	