

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	Т
Лобовое стекло:	
Крыша:	С
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

Коррозия кузова. Переднее левое колесо смещено к водительской двери на 5 см.
--

3. Технический осмотр

Примечание:

не горит : передний правый габарит, 1 подсветка номера, левый стоп-сигнал, передние ПТФ, не работает регулировка правого зеркала заднего вида, слабо держит стояночный тормоз, требуется ТО, замена антифриза, замена тормозной жидкости, течь клапанной крышки, замена правой опоры ДВС, зарядить АКБ, нет связи с ЭБУ, замена передних амортизаторов с опорными подшипниками, резина разных производителей, трещины сайлентблоков передних рычагов, замена стоек СПУ, запотевание штока выбора передач, запотевание на стыке ДВС и КПП, трещины патрубков охлаждения, течь патрубка охлаждения, трещины сайлентблоков балки

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	