

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	С
Передний бампер:	С
Лобовое стекло:	С
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

ПОДКРЫЛОК З Л Замена ВЕНТИЛ ОТДУШИНА З Л Замена ЗАЩ ЭКРАН З Л НАР Замена ЗАЩ ЭКРАН З Л ВНУ Замена ЗАДНЕЕ КРЫЛО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ Л ЗАМЕН: Замена БАМПЕР З - РАЗОБРАТЬ/СОБРАТЬ: Замена ДОПОЛНЕНИЕ БАМПЕРА ЗАДНЕГО РАЗБОР-СБОРКА: Замена ЗАДН СРЕД ЧАСТЬ НИЗОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт ПАН КРЕП ФОНАРЯ З ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт ЛОНЖЕР ВНУ Л ПОЛОАТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт ДТЧ З ВНУ Л ПАРКОВКИОКРАСКА НОВ. ДЕТ I-M: Окраска отчета автотеки.	Из
--	----

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

не горит 1 подсветка номера, запотевание клапанной крышки, замена АКБ, ошибки в прошлом - удалены, при повторе углубленная диагностика, замена ПТД+ЗТД, обслуживание суппортов, замена сайлентблоков нижних передних рычагов, трещины втулок переднего СПУ, люфт обоих рулевых наконечников, трещины демпферов заднего кардана
--

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	