

Примечание:

2011г. 3,5 акпп, Тип привода: Полный, 273 л/с, 3 владельца, 2 ключ
Комплектация:КОЖА,КЛИМАТ,КАМЕРА,НАВИГАЦИЯ,7 МЕСТ
Кузов:СКОЛЫ
Окрас:КАПОТ,ПЕР.ПР.КРЫЛО,ПРАВАЯ СТОЙКА(У ЛОБОВОГО)ПЕР. ПР. ДВЕРЬ.,ПРАВЫЙ
Порог,Зад.Пр.Дверь под вопросом(прибором ок,но по автотеке бьется ремонт)
на подъемнике все просмотрели,все целое.

Технический осмотр

Примечание:

Диагностика:
Дефекты: Запчасти: Повреждение:
Двигатель и подкапотное пространство Крышка ремня ГРМ (верхняя) Запотевание
Тормозная система Тормозные диски (передние) Коррозия начальная (не сквозная до 5 мм.)
Тормозная система Тормозные диски (задние) Коррозия начальная (не сквозная до 5 мм.)
Рулевое управление/подвеска/шасси Втулки стабилизатора Люфт
Двигатель и подкапотное пространство Поддон картера ДВС Следы масла
Трансмиссия и система сцепления Раздаточная коробка Запотевание
Рулевое управление/подвеска/шасси Пыльник ШРУСа внутренний (правый привод) Следы масла

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет