

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: Средняя, кондиционер, все стеклоподъемники 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 1 хоз 4. Кол-во свободных полей: 2 5. Гарантия: нет 6. Сервиса: нет 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): нет 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: капот, передние крылья, з/п крыло 12. Повреждения: нет 13. Диагностика: с/б задних и передних рычагов
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Подсветка номера-не горит 1 шт; 2. Не значительное запотевание клапанной крышки; 3. Отслоение пленки номера ДВС; 4. Передние тормозные диски-износ 40%; 5. Не большой люфт заднего правого ступичного подшипника; 6. Передняя часть: отслоение сайлентблоков 2 шт; сальник коленвала: не значительное запотевание правого; КПП: не значительное запотевание в верхней части картера; 7. Задняя часть: отслоение правого сайлентблока; 8. Деформирован усилитель переднего бампера;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет