

1. Сведения о авто

| | | | |
|-------|--|--|--|
| ЛОТ № | | | |
|-------|--|--|--|

2. Внешний осмотр

| | | | |
|---------------------|--------------------|-------------|------------|
| Обозначения: | Н- нет повреждений | Ц- царапина | С- скол |
| | П- повреждено | О- окрашено | Т- трещина |
| | В- вмятина | К- коррозия | |

| Название детали | Описание |
|--------------------------|----------|
| Переднее левое крыло: | О |
| Передняя левая дверь: | О/К |
| Задняя левая дверь: | О/К |
| Заднее левое крыло: | О |
| Порог левый: | |
| Задняя дверь / багажник: | О |
| Задний бампер: | |
| Заднее стекло: | |
| Заднее правое крыло: | О |
| Задняя правая дверь: | О |
| Передняя правая дверь: | О |
| Переднее правое крыло: | О |
| Порог правый: | |
| Капот: | О |
| Передний бампер: | |
| Лобовое стекло: | Т |
| Крыша: | О/К |
| Люк / панорама: | |

Салон:

| |
|--|
| |
|--|

Примечание:

| |
|---------------------------------------|
| 1. Комплектация: с кондиционером |
| 2. ПТС: дубль |
| 3. Владельцы: в дубле-2 |
| 4. Кол-во свободных полей: 3 |
| 5. Гарантия: нет |
| 6. Сервиса: нет |
| 7. Кол-во ключей: 2 |
| 8. Прохождение ТО (отметки):- |
| 9. Программа импортера: |
| 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет |
| 11. Покраски и работы: весь а/м |
| 12. Повреждения: много |
| 13. Диагностика: АКПП- толчки |

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Стояночный тормоз-не эффективен; 2. ОЖ-долив; 3. Отсутствуют подушки безопасности (нет связи SRS); 4. Передние диски/колодки-износ; 5. Выхлопная система-замена уплотнительного кольца; 6. АКПП-толчки (диагностика/ремонт)

4. Безопасность

| Название | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен | Да |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да |
| Дубликат ПТС | Да |