

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

--

3. Технический осмотр

Примечание:

Габариты передние 2 шт Освещение номера 2 шт Лобовое стекло - потертости, царапины Омыватель заднего стекла не работает Обивка потолка - пятна, потертости Приводные ремни, ролик натяжной - заменить Имеется запотевание поддона ДВС - требуется переклейка поддона Имеются коды DTC по штокам левой/правой, в прошлом. Требуется углубленная диагностика Отсутствует катализатор Тормозные диски передние - заменить Износ задних тормозных дисков 50% Забиты радиаторы охлаждения, имеются механические повреждения, требуется мойка радиатора ДВС Имеется подклинивание тормозных суппортов Втулки стабилизатора заднего - заменить Имеется повышенная коррозия глушителя Щетки перед/заднего с/о - заменить Требуется проведение масштабного технического обслуживания Требуется тестовая поездка!

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да

Дубликат ПТС

--