

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Салон:

--

Примечание:

2012г. 2,0 акпп, Тип привода: Полный, 211 л/с, 2 владелец, 2 ключ Комплектация:с-лайн, р18 колеса, панорама, навигация, круиз, спорт салон, парктроники. Окрас: Почти вся, кроме крышки багажника и ППК
---

## Технический осмотр

Примечание:

сломана заглушка масляного шупа, запотевание вокруг постели распредвалов-треб переклейка,замена щеток ст очист, рек чистка дренажей, мойка радиаторов,рек замена левого перед подшипника ступицы, износ ПТК-80%+ПТД, зтк- 50%, пороги зпматы отсутствует антигравий присутствует ржавчина, сечет хомут глушителя, трещины на сб задн редуктора, посели опоры ДВС правая больше присутствует легкая вибрация на кузове, был ремонт АКПП и установлен нештатный радиатор АКПП запотевание шлангов АКПП,3 ключа, тж замена, акб замена, ошибки в накопителе неисправность интерфейса шин данных треб доп диагностика , рек замена исп эл-та лючка топл бака - ошибка, неверная базовая установка панели приборов, открыты3 серв акции 19n1, 19n3,97ab,цепь растянута на 5 из 6 зубьев.ДВС требуется дефектовки. Давление масла ниже нормы. <b>Присутствует ошибка по датчику давления.</b>
---

## Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет