

**Примечание:**

Покраски и работы: передний бампера, водительская дверь замена, ЗП дверь замена, ЗЛ дверь окрас, ЗП крыло окрас, задний бампер окрас, левый порог и центральная стойка ремонт с частичной заменой! сработала левая боковая подушка безопасности. Повреждения: передний бампер царапины, ПП дверь-вмятина, ЗП дверь царапина.

**Технический осмотр**

**Примечание:**

Диагностика: рекомендаций нет

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	