

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	К/ О (180 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (400 мкрн)
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	О (460 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (380 мкрн)/К
Переднее правое крыло:	О (340 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (900 мкрн)/ С/ К
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	С
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

Вольво хс90/2003 2.9 ат. 4вд , 2 владельца/ ПТС дубликат/ 1 ключ YV1CZ91G841039588 ПТС дубликат/1 место По кузову много мелкой коррозии и сколов.
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Ветровое стекло - трещина; 2. Омыватель фар - проверка; 3. Стояночный тормоз - замена тросов, колодок; 4. Люфт рулевой колонки (возможно карданное соединение); 5. Турбина - течь; 6. Передние диски, задние диски и колодки - износ; амортизаторы задние -течь; 7. Ошибки по ABS; 8. Рычаги подвески - износ; 9. Рулевая рейка - течь; 10. Поддон ДВС течь; 11. Течь заднего сальника коленвала; 12. Течь в районе крышки ГРМ; 13. Задняя часть - отслоение сайлентблоков, люфт крестовин
--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да

Дубликат ПТС	Да
--------------	----