

**Примечание:**

ПТС ОРИГИНАЛ, ТАКСИ, ПРОБЕГ ПО АВТОТЕКЕ 156 Т.КМ. ПОЛ ГОДА НАЗАД КОНДЕЙ, ЭЛ. ПАКЕТ  
Подробное описание окрашенных/заменённых элементов 100-120 ПО КРУГУ ПО ПРИБОРУ, ЦАРАПИНА НА  
КАПОТЕ, ПРЕСТНУТ ЗАДН. БАМПЕР, ПРИТЕРТ ПЕР. БАМПЕР, МЕЛКИЕ СКОЛЫ И ЦАРАПИНЫ

**Технический осмотр**

**Примечание:**

не горит левый ПТФ  
форсунки омывателя ветрового стекла - регулировать  
звуковой сигнал не работает  
салонный фильтр - менять  
не горит подсветка кнопок поднять/опустить водительское стекло  
ОЖ - доливать/диагностировать  
ТЖ - менять  
масляные отложения в ДВС (нагар)  
горит лампа неисправности системы SRS  
ПТК - менять  
ЗТД - менять  
радиатор кондиционера - менять (погнуты соты)  
требуется замена задних колёс  
люфт рулевой рейки  
течь левого сальника ШРУС  
повреждена задняя часть авто

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	