

**Салон:**

Имеются загрязнения в салоне.

**Примечание:**

Рено Сендеро  
белый  
Без кондиционера  
Объем двигателя 1.4  
Мощность 75  
Пробег 128000  
Коробка механика  
Крашена вся правая сторона

**3. Технический осмотр**

**Примечание:**

--

**4. Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	