

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	К арка/158 мкрн
Передняя левая дверь:	250 мкрн
Задняя левая дверь:	118 мкрн
Заднее левое крыло:	К арка/149 мкрн
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	130 мкрн
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	К арка/131 мкрн
Задняя правая дверь:	121 мкрн
Передняя правая дверь:	114 мкрн
Переднее правое крыло:	К арка/214 мкрн
Порог правый:	
Капот:	141 мкрн
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Примечание

На АВТО УСТАНОВЛЕН двигатель другой модели, без внесения в ПТС (стоит турбовый 2,3 Т В5234Т 225 л.с.)

### Примечание:

1.1. Комплектация: Кондей, противотуманки, кожа, эл. Регулировки сидений.  
 2. ПТС: Дубль.  
 3. Владельцы: 3 вл.  
 4. Кол-во свободных полей: 3 свободное место,  
 5. Гарантия: нет.  
 6. Сервиса: нет  
 7. Кол-во ключей: 1 ключ.  
 8. Прохождение ТО (отметки): нет  
 9. Программа импортера: Нет  
 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет  
 11. Покраски и работы: кузов почти полностью окрашен.  
 12. Повреждения: передний бампер слернут с креплений (немного), коррозия и сколы по аркам и низу дверей, сколы, царапины.  
 13. Диагностика: подсветка номера, сломаны дворники фар, задний правый стеклоподъемник не работает, отслоение обшивки дверей, не работает стояночный, течь из под шланга насоса гур, течь клапанной крышки, запотевание турбины, толчек при переключении с D на R , течь масла из-под кожуха ремня грм, течь антифриза из под патрубков радиатора слева снизу, на авто установлен двигатель другой модели, без внесения в ПТС (стоит турбовый 2,3 T B5234T 225л.с.), пропуски зажигания в 4-ом цилиндре, неисправность защелок ремней безопасности, пыльник левого переднего амортира – дырка, кпп – запотевание, пыльники днища – отсутствуют, задней подвески сайлентблоки – отслоение, запотевание левого сальника заднего редуктора, ошибки по катушке зажигания, температуры окружающего и поступающего воздуха : ECM 1100, 3502, 3542,3330, 1200  
 14. Машина гарантийная, нет.

### 3. Технический осмотр

#### Примечание:

Диагностика: 1. Подсветка номера не горит; 2. Сломаны дворники очистки фар; 3. Стеклоподъемник- задний правый не работает; 4. Стояночный тормоз - не работает; 5. Течь масла ГУР; 6. Течь клапанной крышки; 7. Турбина - запотевание; 8. Течь масла из под кожуха ремня ГРМ; 9. Течь антифриза из под патрубка радиатора слева внизу; 10. При переключении в D или R сильный толчок; 11. Номер ДВС не соответствует ПТС/изменения не внесены; 12. Пропуски зажигания в 4-ом цилиндре; 13. Неисправность защелок ремней безопасности; 14. Левый передний пыльник-дырка; 15. КПП: запотевание; 16. Передние пыльники-отсутствуют; 17. Задняя часть: сайлентблоки-износ, растрескивание; запотевание левого сальника;

### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да