

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	О (1400 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (731 мкрн)
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

<p>1. Комплектация: Максимальная 2. ПТС: дубль 3. Владельцы: 3 4. Кол-во свободных полей: 2 5. Гарантия:- нет 6. Сервиса: - да 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): - да 9. Программа импортера: нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: есть метки 2 шт 11. Покраски и работы: окрас задних крыльев, все остальное в родной краске 12. Повреждения: трещина в лобовом стекле 13. Диагностика: не работает левая подсветка номера, справа не работает ручка смарт кей, все остальное в норме. Авто восстановлен после ДТП (задняя часть). Задние крылья местами не пробиваются, крышка багажника менялась, на задней панели много шпаклевки, указывает на то, что приваривалась.</p>
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Не горит левая подсветка номера; 2. Ветровое стекло - трещина; 3. Не закрывается а/м с правой ручки смарт кей;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да