

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	В
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	К
Передний бампер:	Т
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

КРЫЛО З ПР В СБОРЕ - ЗАМЕНИТЬ: Замена ПАНЕЛЬ ЗАДКА ВНУ В - ЗАМЕНИТЬ: Замена ПАНЕЛЬ ЗАДКА ВНУ Н - ЗАМЕНИТЬ: Замена ПАНЕЛЬ ПОЛА З - ЗАМЕНИТЬ: Замена КРЫШКА БАГАЖНИКА - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА): Замена ЗАДНЕЕ СТЕКЛО - ЗАМЕНИТЬ: Замена КАПОТОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт ЛОНЖЕРОН З ПР В СБОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт КРЫЛО З Л ВНУ В СБОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт КРЫЛО З ПР ВНУ В СБОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт БАМПЕР ПОКРАСИТЬ: Окраска новой детали
--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

--

замена торм.жидкости  
высыхание приводных ремней  
запотевание клап.крышки  
неустойчивая работа двс  
замена акб  
множество ошибок по двс  
а/с не работает  
горит лампа генератора на заведенный мотор  
мойка радиаторов  
проверка уук  
предельный износ покрышек  
люфт правой шаровой  
люфт втулок и стоек спу  
течь поддона двс  
общее запотевание кпп  
замена акб

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	