

**Примечание:**

поврежден лак на крыше и капоте, замят порог требующий ремонт, сколы ,царапины по кузову История кузовных ремонтов: ППД, ЗПД

**Технический осмотр**

**Примечание:**

рывок при включении задней передачи, мокрая правая фара, замена лобового и щёток, выломан омыватель фар, левая подсветка номера не горит, корпус правого зеркала разбит, ППК - 60% + диски, ЗТК - 20% + диски (сгнили), замена опорных подшипников + потеет правый передний амортизатор, течь АКПП, замена сайлентблоков задней балки, замят стабилизатор в правом креплении втулки, трещины в сайлентблоках нижних рычагов, ошибки : Диагностический результат Неисправность ( 3 ) Система двигателя ( 3 ) Ненормально P1701 Ошибка: несоответствие передачи в коробке передач. Не характеризуется Прерывистый режим работы P0571 Vehicle cruise control fault/Vehicle Speed Limitation. coherence Прерывистый режим работы P0350 Дефект управления катушкой зажигания. Не характеризуется Прерывистый режим работы Коробка передач ( 1 ) Ненормально P0064 Ошибка сигнала многофункционального датчика (СМФ). положение несовместимо Неустранима я ошибка Блок реле двигателя ( 1 ) Ненормально 0998 Ошибка управления реле омывателей фар. Не характеризуе перекаты в рулевом управлении, не включается подогрев сидений, течь клапанной крышки, масло в свечных колодцах, расширительный бачек пустой, ТЖ мин, свечи новые, компрессия в норме, задиров нет, нагар на поршнях, течь сальников распредвалов +рек-ся заменить ремень ГРМ

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	