

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

--

3. Технический осмотр

Примечание:

Нет лючка топливного бака. Заменить- ПТД, ЗТД, верх. перед. рычаг, рычаг нижний задний. Сломана кнопка запуск двигателя. Погнутый порог спереди справа. Ошибки- электроника двигателя отклонение цикловой подачи цил. 1, цил.3 ряд 1 адаптация топл. возд. смеси на холостом ходу. Датчик касания ручки перед. левой двери, перед. правой двери. Корректор фар включена коррект. фар для езды. Запирание лючка топл. бака обрыв цепи. Вход AUX обрыв цепи. Акустика включена защита компонентов.
--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да

Дубликат ПТС

--