

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	О
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

Ремонт двух проемов правых дверей. Была регистрация на юр лицо. 5 расчетов на ремонт из отчета автотеки. КРЫЛО П ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт ЛОБОВОЕ СТЕКЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт БОКОВИНА З ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт ПАНЕЛЬ ПОЛАОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт ПОРОГ П ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ:
---

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Отсутствует заглушка в левом подкрылке. Установленно другое головное устройство. Течь масла через датчик давления масла. Возвратный трубопровод сист охл. Крепление тяги переднего датчика корректора фар. Отсутствует хомут на левом пыльнике рулевой тяги. Приводной ремень. Запорную крышку маслозаливную. Не горят пер птф. Требуется замена щеток с/о пер. Пер правый стеклоподъемник работает с посторонним шумом.
---

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да

ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	