

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

ПТС оригинал Кол-во хозяев 1 Кол-во ключей 2 Краткое описание комплектации(для удобства ПК)предмаксималка с массажем и комбинированным салоном Подробное описание окрашенных/заменённых элементов Окрашено: пер. лев. дверь, пер. лев. крыло, капот, зад. пр. дверь, зад. пр. крыло, зад. лев. крыло. Пер. лев. дверь, пер. лев. крыло, капот и фара менялись. Зад. пр. дверь, зад. пр. крыло отслоение ЛКП. Бампер пер. треснут под ремонт+окрас

3. Технический осмотр

Примечание:

Критичные замечания ОШИБКИ ПО КОРОБКЕ Не горит правая лампа подсветки номерного знака. В расширительном бачке отсутствует антифриз, мин уровень масла двс. Требуется замена задних тормозных дисков. Запотевание масла в районе кпп.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	