

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	О
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: на климате, мощная версия на 165 сил!!! честная, таможня - Владивосток (не распил, не конструктор)
2. ПТС: ОРИГИНАЛ
3. Владельцы:3
4. Кол-во свободных полей:2
5. Гарантия:нет
6. Сервиса:нет
7. Кол-во ключей:1
8. Прохождение ТО (отметки):нет
9. Программа импортера:нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС:нет
11. Покраски и работы: крыша спереди, крыло переднее правое, капот - под вопросом.
12. Повреждения: есть мелкие потертости по кузову, бамперам.
13. Диагностика: ничего критичного, есть мелочи

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Передняя левая ПТФ-не горит; 2. Стоп-сигнал левый центр. не горит; 3. Подсветка номера-не горит; 4. Стеклоочиститель передний-не работает левая форсунка; 5. Стеклоочиститель задний - не исправен; 6. Не стабильная работа ДВС на холостом ходу; 7. Внутренне освещение: не включаются передние боковые плафоны 2 шт; 8. Не складывается левое наружное зеркало; 9. Стеклоподъемник водит. не подним.; 10. Не горит индикация ABS; 11. Периодически не работает стартер; 12. Стояночный тормоз-не эффективен; 13. Повреждена ручка лючка топливного бака; 14. Не отключается система TCS9 не горит индикация); 14. ОЖ-долив; 15. ГУР-гул; 16. Подтекание передней крышки ДВС, клапанной крышки; 17. Поврежден масляный шуп; 18. Вибрация на кузов от ДВС; 19. Поврежден шланг у компрессора кондиционера; 19. Передние диски/колодки-износ; требуется профилактик асуппортов; 20. Задние колодки-износ/повреждены пыльники амортизаторов 2 шт/требуется профилактика суппортов; 21. Шины-износ 4 шт; 22. Передняя часть: рулевая рейка-люфт; поддон ДВС-течь; сальник калевала: течь переднего; сальник-2 шт запотевание; поврежден пыльник ДВС; течь масла по передней стороне ДВС; 23. Задняя часть: износ сайлентблоков рычагов подвески; стойки стабилизатора-нет левого;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет