

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	К
Передняя левая дверь:	О (до 1200 мкрн)/К
Задняя левая дверь:	О (200 мкрн)/К
Заднее левое крыло:	О (200 мкрн)/К
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (200 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (250 мкрн)/К
Задняя правая дверь:	О (200 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (до 1000 мкрн)
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	О (250 мкрн)
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	К
Люк / панорама:	

Примечание:

1. Комплектация: база 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 3 хоз 4. Кол-во свободных полей: 2 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса: Нет 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): Пробег на последнем ТО - неизвестно 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: окрас всего кузова, кроме крыльев и крыши 12. Повреждения: явная коррозия по левой стороне по низу дверей и арки 13. Диагностика: принята без КД

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: не проводилась/авто на ходу

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да

Дубликат ПТС	Нет
--------------	-----