

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

ПТС: оригинал Кол-во владельцев: 2 Кол-во ключей: 1 Без окрасов Задний бампер слетел с креплений Треснуты передние фары

3. Технический осмотр

Примечание:

Результаты диагностики: не горят пер.птф и подсветка номера не работает зад.стеклоочиститель не работает обогрев зеркал не работает а/с неработает щиток приборов масло двс мин. антифриз меньше мин замена торм.жидкости запотевание насос гур жидкость гур мин. запотевание клап.крышки проседание опор двс запотевание турбины течь антифриза в зад.части ДВС а/м . коррозия птд люфт шаровых опор люфт лев.тяги и рул.наконечника запотевание рулевой рейки подтекание сальников коленвала обильное запотевание кпп сечет прокладка коллектора

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	