

**Салон:**

Имеются загрязнения в салоне.

**Примечание:**

ПТС оригинал или дубль ОРИГИНАЛ, ЗАКОНЧИЛСЯ Кол-во хозяев 2 Кол-во ключей 2 Краткое описание комплектации(для удобства ПК) МАКСИМАЛКА, ЗАПУСК С КНОПКИ, КАМЕРА, КЛИМАТ, ЭЛ. ПАКЕТ Подробное описание окрашенных/заменённых элементов КРАШЕНА ВСЯ, БЫЛО ДТП С ЗАМЕНОЙ КРЫШИ, ТОЛЩИНА КРАСКИ ВЕЗЬДЕ РАЗНАЯ, МЕСТАМИ МНОГО ШПАКЛИ, СМОТРИ АКТ, СКОЛЫ, ПРИТЕРТОСТИ

**3. Технический осмотр**

**Примечание:**

Критичные замечания ветровое стекло затёрто щётками не горят: левый ходовой огонь, передние габариты, подсветка ГНЗ не греется левое зеркало обивка потолка - пятна, залом, царапины плафон освещения салона не закреплён (перед) не работает передний правый, задний правый стеклоподъёмник с водительского пульта внутри водительской двери посторонние звуки (что-то не закреплено) трещина корпуса правого зеркала ТЖ - доливать ОЖ - отсутствует в расширителе - доливать/диагностировать радиаторы - мыть передняя крышка ДВС - запотевание с/блоки передней/задней подвески - усталостные трещины

**4. Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	