

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

Бампер задний Бампер Потертость
Бампер передний Бампер Отслоение
Крыша Крыша Вмятина средняя (видно, ремонт не требуется)
Крыло переднее левое Крыло Коррозия начальная (не сквозная до 5 мм.)
Крыло заднее левое Крыло Коррозия начальная (не сквозная до 5 мм.)
Дверь багажная (пятая) Дверь Коррозия начальная (не сквозная до 5 мм.)
Крыло заднее правое Крыло Коррозия начальная (не сквозная до 5 мм.)
Порог правый Порог Коррозия критическая (сквозная или более 5 мм.)
Крыло переднее правое Крыло Коррозия начальная (не сквозная до 5 мм.)
Окрас: капот, передние крылья, правый борт, правый порог.

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: не проводилась

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	