

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

• ПТС оригинал - оригинал • Кол-во хозяев – 1 • Кол-во ключей - 1 • Комплектация – комби салон, климат, полный привод, нави, камера. • Окрас – водительская дверь 230, пер. правая 250. •

3. Технический осмотр

Примечание:

Требуется ремонт мотора Диагностика – не горит лампа подсветки номерного знака, замена ветрового стекла. Повреждена обивка потолка. Долгий запуск двс, рекомендуется диагностика. Стук, треск в районе грм- рекомендуется диагностика. Стук двс - эксплуатация а/м не рекомендуется. Отслоение задних сайлент-блоков передних рычагов. Масляное запотевание поддона двс. Сильные люфты в шлицевых соединениях (раздаточной коробки, пром. валах). В протоколе присутствуют ошибки. • Повреждения – мелкие сколы и коцки по кузову • Сервисное обслуживание – сам • Наличие резины - нет • Описание секреток – нет • срок действия, № карты. гто нет

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет