

Примечание:

--

Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: Люфт задней левой ступицы, Течь левого и правого сальников привода передней подвески Повреждения: Царапины на бамперах, Крыло переднее правое(деформация) Двери правые плавные деформации, коррозия на внутренней части левого порога Окрас: Крыло заднее левое- ремонт/ окрас. Крыло переднее левое/ Заменить тормозную жидкость. Нет протоколов-ошибок нет. Люфт задней левой ступицы.
--

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да