

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	Ц
Задняя левая дверь:	Ц
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	Ц
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	Ц
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

Комплектация: РАЗДЕЛЬНЫЙ КЛИМАТ, ШТАТН. МУЗЫКА, ПОЛНЫЙ ЭЛЕКТОПАКЕТ, КОЖА, ПАРКТРОНИК ЗАД, ДАТЧИК СВЕТА И ДОЖДЯ, ЦЕНТР ЗАМОК * Дополнительно: Горит AIRBAG, СЕРВОПРИВОД (ОШИБКИ ПО ДАТЧИКАМ) * Окрасы: ПЕР. ЛЕВОЕ КРЫЛО, ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ДВЕРЬ, КРЫШКА БАГАЖНИКА (ИСТОРИЯ РЕМОНТОВ В АВТОТЕКЕ) * Повреждения: ТРЕСНУТА ПЕР. ЛЕВАЯ ФАРА *
---

## Технический осмотр

### Примечание:

1. присутствуют коды ошибок 2. Масляные подтеки по периметру клапанной крышки ДВС.3. Не горит правая подсветка номера.4. Следы масла на корпусе насоса ГУР.5.Подтеки масла на стыке ДВС-АКПП.6. Вся рулевая рейка в масле. Необходимо замкнуть и дополнительно произвести поиск источников утечки масла.7. Не работает омыватель фар.8. Не открывается верхняя секция подлокотника.
---

## Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да