

Примечание:

Повреждения: Окрас пер. крыльев, капот, пер. бампер! Трещина ветрового стекла! Окрас пер. правой двери!
Вмятина на пер. левой двери, задней правой двери. Крыша и багажник маленьких вмятинах

Технический осмотр

Примечание:

1 Передний правый габарит 2 Не горит правая передняя ПТФ 3 Не горят подсветки номера 4 Трещины на лобовом стекле 5 Не работает наружный замок 6 трещины потертости на обивке сидений 7 масло в двс черное + на мин.(замена) 8 антифриз на мин. 9 черная (замена) 10 черная + низкий уровень рек-ся замена 11 свечи зажигания загрязнены 12 люфт в правом переднем ступичном подшипнике 13 коррозия + перегрев + износ ПТД 14 течь в переднем левом амортизаторе 15 течь рулевой рейки 16 течь заднего и переднего сальника коленвала 17 левый пыльник привода порван (наружный)

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да