

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

Камри 2015/ 2.5 ат максималка/3 владельца, птс будет дубль (сейчас оригинал. занято последнее поле). 38 000км пробега. Окрашена передняя часть авто - телевиор вытягивался и окрас, лонжероны спереди и правый подкрылок. Трещина на лобовом. Есть отметка о ДТП и ремонте по страховой на сумму 930 000 руб.

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: КД не проводилась

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет