

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

Окрас: капот.

3. Технический осмотр

Примечание:

не работает комфортный доступ в задних дверей. вибрация при работе двс. ошибки по регулировке состава смеси и пропускам воспламенения. не работает обогрев заднего стекла. дефект левого зеркального элемента. не работает ручник, не работает один звуковой сигнал, заменить патрубок охл турбины. кронштейн держателя фишек лямбда зондов. замена передних торм дисков и кожухов. замена передних пружин. замена задних верхних поперечных рычагов. мойка всех радиаторов. Запотевание большого поддона двс. Замена задних шин (износ до корда) . Замена переднего прав подкрылка. Чистка пневмобаллонов. 8-6-2-4 цилиндры мелкие царапины, присутствие масла на стенках цилиндров, сорвана резьба в заднем моторном отсеке. Замена моторных поршневых колец.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	