

Примечание:

Покраски и работы: переднее левое крыло, заднее правое крыло, задняя правая дверь. Повреждения: замат капот, треснут передний бампер, треснут задний фонарь, вмятина переднее левое крыло, притерт задний бампер, вмятина и царапина на заднем правом крыле.

Технический осмотр

Примечание:

Не работает подсветка номера.
Трещена ветрового стекла.
Не работает стеклоочиститель задний.
Задняя правая ПТФ разбита.
Уровень масла ДВС отсутствует(заменить)+закоксован масляная система(промыть).
Долить антифриз.
ЗАменить свечи.
РЕк-ся обслуживание суппортов(клинят направляющие).
Остаток колодок задних 15%.
Перегрев задних тормозных дисков(заменить).
Люфт/стук рулевой рейки.
Течь заднего сальника коленвала.
Течь корпуса РКПП.
Левый сальник переднего привода течь.
Масло в АКПП с характерным признаком износа фрикционов, рек-ся замена масла в АКПП с последующей диагностикой работы АКПП.
Люфт карданного вала.
Усилитель переднего бампера деформирован-заменить.

Безопасность

| Название | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен | Да |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да |
| Дубликат ПТС | |