

Примечание:

БАМПЕР П62022 1LB3H: Замена
К-Т КАБЕЛЕЙ БАМПЕРА П24033 1LB0D: Замена
КРОНШТ Л БАМПЕРА П62221 1LB0A: Замена
КРОНШТ ПР БАМПЕРА П62220 1LB0A: Замена
КРЕПЛ В Л БАМПЕРА П62294 1LA0A: Замена
КРЕПЛ В ПР БАМПЕРА П62294 1LA0A: Замена
ОПОРА В БАМПЕР П62290 1LB0A: Замена
КРОНШ КРЕП БАМПЕРА П510B1 1LB0A: Замена
РЕШЁТКА РАДИАТОРА62310 1LL2B: Замена
РЕМК-Т РЕШЁТКИСМОТРИ ПО ЧАСТ: Замена
ЗАЖИМ КРЕПЕЖНЫЙ01553 10721: Замена
КРЕПЁЖНЫЕ ЗАЖИМЫ62319 AU000: Замена
КАПОТФ510M 1LBMA: Замена
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА65840 1LB0A: Замена
ОПОРА Л КАПОТА65829 24U00: Замена
ОПОРА ПР КАПОТА65829 24U00: Замена
КРЕПЁЖ ШИЗОЛ КАПОТА65846 30F00: Замена
ЗАМОК КАПОТА65601 1LB0A: Замена
УПЛ КАПОТА65810 1LA0A: Замена
УПЛ П КАПОТА65820 1LB0A: Замена
ФАРА Л В СБОРЕ26060 1LB2A: Замена
ФАРА ПР В СБОРЕ26010 1LB2A: Замена

Технический осмотр

Примечание:

Nissan Patrol
5.6 AT 2011
110000 км.
5 хоз. ПТС дубликат.
Комплектация:
Максимальная, с люком, 3 зон климатом, эл привод сидений и руля с памятью, мониторы в подголовниках, калон кожа, навигация, парктроники и камера заднего вида, эл привод крышки багажника.
Кузов: некачественный ремонт кузова после ДТП, следы замены крыши. НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ОКРАС ВСЕГО КУЗОВА (ВМЕСТЕ с крышей)!
Окрас: ВСЕ АВТО.
Диагностика: не проводилась.
Ходовые проверки: едет уверенно, динамика на отлично, стуков при проезде неровностей нет. Электрика вся работает.
Доп фото в графе повреждения.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	