

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

Окрас: ппк, зпк, крышка баг, злк, ремонт лонжерона.

3. Технический осмотр

Примечание:

Трещины ветрового стекла.
Не работает прикуриватель.
Наружнее зеркало разбито левое.
Порвана обивка сидения.
Подтеки из под клапанной крышки.
Требуется доп диагностика проводки водительской подушки SRS, возможно шлейф.
Люфт переднего правого подшипника.
Люфт амортизаторов.
Заменить втулки переднего стабилизатора.
Запотевание пыльников рейки.
Пыльники ШРУСов внутренние.
Правый сальник переднего моста.
Шаровые верхн. рычагов люфт, порваны пыльники сайлентблоков нижних рычагов отслоение.
Трещины на сайлентблоках продольных рычагах задней подвески.
Люфт втулок заднего стабилизатора.
Небольшая деформация заднего левого брызговика кузова

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да