

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	В
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

--

3. Технический осмотр

Примечание:

масло на шупе двс нет. антифриз мин.замена торм.жидкости.высыхание приводных ремней.запотевание клап.крышки.выработка птд.запотевание зад.амортизаторов.забиты радиаторы, требуется мойка.запотевание поддона двс.запотевание пер.сальника кв

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да