

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

Автомобиль после такси, восстановлен после ДТП, установлена передняя часть от рейстайлингово а/м. окрашена вся

3. Технический осмотр

Примечание:

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	