

Технический осмотр

Примечание:

Комплектация: 2 стеклоп. кондей. Кол-во ключей: 1 ключ. дверь водителя открывается изнутри. Покраски и работы: покрашена кисточкой и гнилая. Диагностика не проводилась. Сколы: капот, задний бампер
Очаги коррозии: переднее левое крыло, передняя левая дверь, задняя левая дверь, заднее левое крыло, крышка багажника, заднее правое крыло, передняя правая дверь
Отсутствует: перед левая туманка, пластиковая накладка на задней левой двери
Пороги с дефектами
Царапины: задний бампер

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да