

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

Окрас: капот, ПЛД, ЗЛД,ЗЛК Audi A6, 2011
3,0 Дизель. Робот, пробег 113 039км
4 вл. Птс дубликат.

3. Технический осмотр

Примечание:

НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ ИМЕЮТСЯ СКОЛЫ, ЦАРАПИНЫ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАМЕНА ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ. Не фиксируется передний прикуриватель, заклинил задний прикуриватель, имеются потертости на водительском сидении, заднем диване, посторонние звуки на высоких оборотах системы вентиляции/ отопителя, вибрация при начале движения, остановке, рывки при переключении, Заклинивает исполнительный элемент лочка бензобака. Акб неисправна. Ключей- 3 шт. Износ передних тормозных колодок 80%, износ передних тормозных дисков выше допустимого, рекомендуется замена. Износ задних тормозных колодок 60%, износ задних тормозных дисков достиг предела, рекомендуется замена. Рекомендуется мойка радиаторов, имеются боковые повреждения шин левого и правого заднего колеса, на дисках присутствуют сколы царапины. Порваны сайлентблоки передних нижних прямых рычагов к подрамнику. Рулевая рейка имеет масляные подтеки, течь на стыке ДВС и АКПП, отсутствует часть крепежа защиты картера, Повреждены передние части передних подкрылков, порваны сайлентблоки передних верхних кривых задних рычагов. Порван центральный сайлентблок, не оригинальный хомут в передней части карданного вала. Посторонний звук при складывании дисплея MMI.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да