

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	В
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	ВП
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	В
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	
Крыша:	В
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

--

## Технический осмотр

### Примечание:

Не горит передний левый габарит. Не горят передние ПТФ. Не горят лампочки подсветки номера. Не работает омыватель фар. Залипает щетка заднего стеклоочистителя. Не горит дальний свет. Заломы на обшивке сидений. Царапины на обивке багажного отделения. Масло в ДВС меньше минимума. Требуется замена тормозной жидкости. Запотевание клапанных крышек. Износ передних и задних тормозных дисков. Запотевание передних амортизаторов. Износ внешней стороны передней левой резины. Следы масла на поддоне ДВС. Запотевание насоса ГУРа. Разбиты сайлентблоки задних поперечных тяг и задних поперечных рычагов. Износ втулок заднего стабилизатора. Дребезжат выхлопные насадки глушителя. Разбиты втулки стоек заднего стабилизатора.
--

## Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да