

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

ПТС оригинал * Кол-во хозяев 1 * Кол-во ключей 2 * Комплектация: КЛИМАТ, КОЖА, ПОЛНЫЙ ЭЛЕКТОПАКЕТ, ЦЕНТР ЗАМОК * Дополнительно: * Окрасы: ЗАДНИЕ КРЫЛЬЯ, КРЫШКА БАГАЖНИКА, ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ДВЕРЬ. * Повреждения: НЕТ *

3. Технический осмотр

Примечание:

Замечания по КД: установлена неоригинальная магнитола, мультируль не работает не работает прикуриватель износ наружных сайленблов нижних рычагов передней подвески износ ремкомплекта переднего стабилизатора течь левого сальника переднего моста следы масла на левой стороне ДВС трещины на внутреннем пыльнике левого ШРУСа коррозия задних тормозных дисков износ задних тормозных колодок не работают лампы освещения номера замасливание в р-не клапана вентиляции картерных газов горит лампа диагностики ДВС горит лампа диагностики 4WD. АКПП: 11 ДТС, в т.ч. по невл. передач 2,3,4,5,6. П.привод:12 ДТС.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	