

Технический осмотр

Примечание:

Притерт правый борт, отслоение краски на крыльях.
Диагностика не проводилась
Крашено все кроме крыши.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да